

Название объекта	ГБУДО г. Москвы «ДМШ им. А. Г. Новикова»		
Адрес	Ул. Симоновский вал, дом 12А		
global id		Округ ЮАО	Район Даниловский

Информация о состоянии объекта в части доступности для инвалидов

К (инвалиды-колясочники)	О (инвалиды-опорники)	С (инвалиды по зрению)	Г (инвалиды по слуху)
Частично	Частично	полностью	полностью

К Доступность для колясочников

К территория объекта	частично	К входная группа	полностью	К пути движения и эвакуации	полностью	К зона оказания услуги	полностью	К санитарный узел	полностью
К территория объекта; машино-место для инвалидов	нет	К входная группа; нулевой вход	Есть	К пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	соответствует	К зона оказания услуги; обслуживание через окно/прилавок		К санитарный узел; ширина двери	соотв
К территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	К входная группа; пандус с поручнями и его уклон		К пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	нет	К зона оказания услуги; ширина дверей в кабинеты	соотв	К санитарный узел; габариты кабины	соотв
К территория объекта; информационные указатели	Есть	К входная группа; платформа подъемная (мобильный лестничный подъемник)		К пути движения и эвакуации; пандус с поручнями и его уклон		К зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	соотв	К санитарный узел; зона рядом с унитазом	Есть
		К входная группа; ширина входной двери	соотв	К пути движения и эвакуации; лифт		К зона оказания услуги; места для К в зале		К санитарный узел; зона у раковины	Есть
		К входная группа;	есть	К пути					

		информационные указатели		движения и эвакуации; платформа подъемная, (моб. лестничный подъемник)					
--	--	-----------------------------	--	--	--	--	--	--	--

О Доступность для опорников

О территория объекта	частично	О входная группа	полностью	О пути движения и эвакуации	частично	О зона оказания услуги	полностью	О санитарный узел	полностью
О территория объекта; машино-место для инвалидов	нет	О входная группа; нулевой вход	есть	О пути движения и эвакуации; ширина полосы движения	соотв	О зона оказания услуги; габариты зоны сидения (глубина)	соотв	О санитарный узел; поручни у унитаза	есть
О территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	Есть	О входная группа; поручни на имеющейся лестнице		О пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	О зона оказания услуги; ширина полосы движения (при обслуживании с перемещением)	соотв	О санитарный узел; поручень у раковины	есть
О территория объекта; поручни на имеющейся лестнице				О пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	есть				
				О пути движения и эвакуации; лифт	нет				

С Доступность для слепых

С территория объекта	полностью	С входная группа	полностью	С пути движения и эвакуации	полностью	С зона оказания услуги	полностью	С санитарный узел	полностью
С территория объекта; тактильная полоса перед лестницей		С входная группа; нулевой вход	есть	С пути движения и эвакуации; лестницы на пути движения	есть	С зона оказания услуги; тактильные средства информации	есть	С санитарный узел; тактильное обозначение санузла	есть
С территория объекта; безбарьерный путь до главного входа	есть	С входная группа; поручни на имеющейся лестнице		С пути движения и эвакуации; поручни на имеющейся лестнице	есть				
С территория объекта; поручни на имеющейся лестнице		С входная группа; тактильная полоса перед входной лестницей		С пути движения и эвакуации; контрастная маркировка ступеней	есть				

Г Доступность для глухих

Г территория объекта	полность ю	Г пути движения и эвакуации	полность ю	Г зона оказания услуги	полност ью
Г территория объекта; указатели направления движения	есть	Г пути движения и эвакуации; наличие надписей	есть	Г зона оказания услуги; визуальные средства информации о предоставлении услуги	есть
		Г пути движения и эвакуации; наличие указателей, пиктограмм	есть	Г зона оказания услуги; места для инвалидов по слуху в зале	
Обследование провел: специалист по кадрам Мажумдер Ю.В. Телефон 8 495 674 56 92 e-mail avillon@list.ru					

Руководитель

Мазур И.Ф.

