АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ доступности для инвалидов общественного здания

Основные сведения по объекту (учреждению)

Наименование объекта	Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования города Москвы «Детская музыкальная школа имени А. Г. Новикова»
Фактический адрес	115088, г. Москва, ул. Симоновский вал, д. 12А
телефон	(405) 6745692, (495) 67845697 E-mail: *dmshnovikova@culture.mos.ru*
Ведомственная принадлежность	Департамент культуры города Москвы
Вид деятельности	Дополнительное образование
Форма собственности объекта	Государственная
Объем предоставляемых услуг	150 чел/300 человек
Размещение объекта	отдельно стоящее здание
	2 этажа
Количество и назначение входов	1 центральный, 2 запасных
Год постройки	1895
Год последней реконструкции	1982

Описание маршрута следования к объекту:

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	300 м	Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	Трамвай 12, 40, 43 Автобус 9, 156, 299, 608 Остановка «Железнодорожный переезд»
Наземные переходы на пути следования к объекту от остановки		есть	
Наземные тактильные указатели перед переходами	есть	Регулируемые переходы	есть
Наземные тактильные указатели перед препятствиями	есть	Регулируемы переходы со звуковой сигнализацией	есть
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Нерегулируемые переходы	нет
Внеуличные переходы (надземные мосты и подземные туннели)	нет	Внеуличные переходы с пандусом	нет
Перепады высоты на пути движения	нет	Внеуличные переходы с подъемником	нет
Лестницы на пути движения	нет	Съезды на проезжую часть с уклоном до 10%	нет
Поручни на имеющихся лестницах	нет	Съезды с уклоном более 10% (ненормативный)	нет
Пандусы на пути движения с уклоном менее 8% (нормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 1,5 см	нет

Пандусы на путях движения с уклоном более 8% (ненормативные)	нет	Бордюры на пересечении путей движения с транспортным проездом более 4 см	нет
Поручни на имеющихся пандусах	нет		

Наименование элементов объекта	Фактическая величина, наличие	Рекомендации по адаптации	Примечание	Условия при полной доступности	Условия при частичной доступности	Категории инвалидов
1	2	3	4	5	6	7
1. ТЕРРИТОРИЯ ОБЪЕКТА (при наличии)						
Вход на территорию (при наличии ограждения)						
- ширина проходной зоны	0,9 м			0,9 м и более	Не менее 0,8 м, допустим проход через ворота для автотранспорта	К, О
- *информация об объекте	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г
Автостоянка посетителей (при наличии) **Отсутствует**						
*Расстояние до входа здание				50 м и менее	Не более 250 м	К, О
Количество машиномест для инвалидов				5% и более	Допустимо отсутствие	К, О
Габариты машиноместа для инвалидов (ширина)				3,5м и более	Стандартное (2,5 х5,0 м) или отсутствует	К
Габариты машиноместа для инвалидов (глубина)				5,0 м и более		К
Путь к входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
- ширина тротуара (пути движения)	1,5 м			1,5 м и более, допустимы сужения до 0,9 м	Не менее 1,2м, допустимы сужения до 0,9 м	К
-*указатели направления движения	имеются			Имеются	Допустимо отсутствие	К, Г
- *ограждение, бордюр направляющей линии вдоль тротуара	нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С

				автоматических дверях не менее 1,2 м	дверях не менее 1,1 м	
Габариты площадки (глубина) **с пандусом**	Нет			1,8 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	1,5 м и более, не менее 1,2 м при автоматических дверях	К
Габариты площадки (ширина) **без пандуса**	1,5 м			Не менее 1,5 м	Не менее ширины входной двери	О, С
Габариты площадки (глубина) **без пандуса**	1,5 м			Не менее 1,5 м, при втоматических дверях не менее 1,2 м	Не учитывается	О, С
*Поручни (ограждение высотой не менее 0,8 м, допустимы другие виды ограждения, не требуется при трехсторонних лестницах)	Отсутствуют			Есть при высоте более 0,45 м,	Допустимо отсутствие	К, О, С
*Навес	Наличие			Наличие		К, О
*Информация об объекте (сфера оказываемых услуг, часы работы, знак доступности объекта для инвалидов)	Частичное наличие	Установка речевого информатора и текстового табло		Наличие		Г
Лестница наружная		Отсутствует				
Тактильная полоса перед маршем вверху и внизу За 0,6 м до марша				Имеется	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Маркировка ступеней				Имеется на проступи крайних ступеней, или на всех ступенях	Допустимо отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон				Как минимум с одной стороны, допустимо отсутствие при высоте крыльца	Допустимо отсутствие при высоте крыльца не более 0,65м или при входном пандусе с уклоном не более 16,5%	О, С

				менее 0,45 м		
- на высоте				0,8-1,1 м	Допустимо несоответствие	О, С
- * завершения поручней за пределами марша				Наличие	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Наличие		О, С
Пандус наружный <u>Отсутствует</u>						
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5% (9°)	К
Ширина марша (в чистоте, между поручнями)				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Высота подъема одного марша (максимальная)				0,8 м и менее	Не ограничена	К
Разворотные площадки: (указываются габариты наименьшей)	Отсутствует					
-при въезде на пандус, длина				1,2 м и более	не менее 1,0 м	К
-при въезде на пандус, ширина				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
-промежуточная прямая, длина				1,2 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная прямая, ширина				0,9 м и более	Допустимо отсутствие	К
-промежуточная с поворотом направления движения, длина				1,2 м и более	Не менее 1,0 м (допустима не горизонтальная)	К
-промежуточная с поворотом направления движения, ширина				1,2м и более	При повороте на 90° не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:				наличие	Отсутствие, несоответствие	
- на высоте (нижний поручень)				0,7-0,9 м		К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8-1,0 м		О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеются	Допустимо отсутствие	К

- *нетравмирующие окончания				Имеются		К, О
*Нескользкое покрытие (при намокании)				Наличие		К
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса на входе, если вход не с уровня земли)	Отсутствует	Нет необходимости		Наличие при необходимости	Мобильный подъемник при необходимости	К
***Звуковой маяк у входа**	Имеется			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Тамбур						
Глубина	0,9 м			1,5 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 1,5 м	Менее 1,5 м	К
Ширина	1,2 м			2,0 м и более, при автоматических дверях допустимо менее 2,0 м	Менее 2,0 м	К
Двери распашные, справочно	Да					
Двери автоматические, справочно	нет					
- ширина дверного проема в свету	1,2 м			0,85 м и более	Не менее 0,8 м	К, О
- высота порога наружного, внутреннего	нет			0,025 м и менее	более 0,025 м	К
Лестница на уровень 1-го этажа <u>Отсутствует</u>						
Маркировка ступеней				Имеется на проступи	Отсутствие, несоответствие	С
Поручни с двух сторон:				Имеются как минимум с одной стороны	Допустимо отсутствие	О, С
- на высоте				0,8 – 1,1 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С

-* горизонтальные завершения поручня				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
- *нетравмирующие окончания				Имеются	Допустимо отсутствие, несоответствие	О, С
Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа Отсутствует						
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85м	К
Уклон				8% и менее	Не более 20%	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:		Отсутствуют				
- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,75 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,8 – 1,0 м	Допустимо отсутствие, несоответствие	К, О
- *горизонтальные завершения поручней				Имеется	Допустимо отсутствие	К
Пандус переносной	Нет	Нет необходимости		-	Наличие	К
Подъемник для инвалидов						
- стационарный	Нет	Нет необходимости		наличие	-	К
- мобильный	Нет	Нет необходимости		-	наличие	К
Коридоры/холлы						
Ширина полосы движения (с учетом мебели и оборудования)	1 м			1,2 м и более, допустимы сужения до 0,9 м на длину не более 1,0 м	Не менее 0,9м, допустимы сужения до 0,8 м	К
Разворотные площадки, глубина	1 м			1,2 м и более	Менее 1,2м	К
Разворотные площадки, ширина	1 м			1,2 м и менее	Менее 1,2м	К
*Указатели направления	Имеются			Имеются		К, Г

движения, входа, выхода						
*Пиктограммы (доступность, вход, выход)	Имеются			Имеются		К, Г
Речевые информаторы и маяки	Нет			Имеются	Допустимо отсутствие	С
*Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации	Нет			Имеются		Г
*Аудиовизуальные информационно-справочные системы	Нет			Имеются		Г
*Тактильная схема	Имеются			Имеются		С
***Место отдыха и ожидания:**						
- места для сидения на каждом этаже	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
- зона для коляски на каждом этаже	Нет			Наличие	Допустимо отсутствие	
***Навесное оборудование**, выступ в зону движения	Отсутствие			Необходимо отсутствие	Допустимо наличие	С
Лестница, перепады высот на этаже (в коридорах) **Отсутствует**						
Контрастная маркировка ступеней				Есть на проступи	Отсутствует или не соответствует	С
Поручни с двух сторон на лестнице				Есть как минимум с одной стороны	Отсутствуют, не соответствуют. Допустимо отсутствие для лестниц не более 5 ступеней	О
- *горизонтальные завершения поручней				имеются	отсутствуют	О
Пандус внутренний на этаже		Отсутствует				
Ширина марша				0,9 м и более	Не менее 0,85 м	К
Уклон пандуса в % = (H : L) x 100%				8 % и менее	Не более 16,5 %	К
Разворотные площадки внизу, вверху (длина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Разворотные площадки внизу, вверху (ширина)				1,2 м и более	Не менее 1,0 м	К
Поручни с двух сторон:		Отсутствуют				

- на высоте (нижний поручень)				0,7 – 0,9 м	Отсутствие или несоответствие	К
- *на высоте (верхний поручень)				0,85 – 1,0 м		О
Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)						
Маркировка ступеней	Есть на проступи			Есть на проступи	Отсутствие или несоответствие	С
Поручни с двух сторон: - на высоте 0,8 – 0,1 м	Как минимум с одной стороны			Как минимум с одной стороны	Отсутствие на части маршей, несоответствие	О, С О, С
- *горизонтальные завершения	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *нетравмирующие окончания	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	О, С
- *указатели номера этажа на поручне тактильные	Нет			Имеется	Допустимо отсутствие	С
Лифт пассажирский	Нет	Нет необходимости				
Кабина:						
- длина				1,25 м и более	Не менее 1,25 м	К
- ширина				1,1 м и более	Не менее 1,0 м	К
- ширина дверного проема				0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
-* поручни				Имеется	Допустимо отсутствие	О
*Световая информация				Имеется		Г
*Звуковая информация				Имеется		С
*Знак доступности				Наличие		К
*Указатели номера этажа напротив лифта				Наличие		К, Г
Обслуживание через окно/прилавок **Отсутствие**						
Высота рабочей поверхности				0,8 – 1,1 м	Допустимо несоответствие	К
Габариты зоны обслуживания (глубина)				1,25 м и более	Не менее 1,2 м	К
Обслуживание в кабинете						
Ширина проема двери в свету	0,85 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
Высота порога	0,015 м			0,025 м и менее	Более 0,025 м	К
Информация тактильная о назначении кабинета	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	На двери или отсутствует	С
Информация визуальная контрастная о назначении	На стене рядом с дверью			На стене рядом с дверью	Допустимо отсутствие	К, О, С, Г

кабинета:						
- *размещение на высоте	1,8 м			1,8 м и менее	Не учитывается	К
- *высота прописных букв	0,016 м			0,016 м и более	Не учитывается	С
Зона для кресла-коляски	1,1 х 0,85 м			не менее 1,2 х 0,9 м	не менее 1,1 х 0,8 м	К
Обслуживание с перемещением №						
Ширина полосы движения по зоне обслуживания	0,9 м			1,2 м и более, сужения до 0,9 м на длину не более 0,6 м	Не менее 0,9 м с расширениями до 1,2 м	К
*Высота оборудования для посетителей (стеллаж, витрина, прилавок, художественный объект и т.п.)	Без ограничений			0,8 – 1,1 м	Без ограничений	К
Кабина индивидуального обслуживания (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) **Отсутствует**						
Длина				1,8 м и более	1,5 м	К
Ширина				1,6 м и более	1,5 м	К
Место для сидения				Имеются		О
*Крючки для костылей				Имеются	Допустимо отсутствие	О
Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест)						
Доля мест для колясочников от общего числа мест	4%			2% и более	Не менее одного места	К
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	0,9 м			1,2 м и более	Не менее 0,9 м	К
Доля мест для лиц с нарушением слуха	Не учитывается			2 % и более	Не учитывается	Г
Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	Не требуется			Не требуется	Имеется	К
Санузел для посетителей	Имеется			Имеется	-	Г
Санузел для инвалидов в составе санузла для посетителей	Имеется			Имеется	-	
*Знак доступности помещения	Отсутствие	Установить		Имеется	Допустимо отсутствие	К
Тактильная маркировка	Имеется			Имеется		С
Ширина дверного проема	0,85 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Раковина:	Да					
- зона у раковины (глубина)	1,2 м			1,2 м и более	Не менее 0,8 м × 1,2 м	К

- зона у раковины (ширина)	0,8 м			0,8 м и более	(допустимо расположение кресла-коляски боком к раковине)	К
- *высота раковины	0,8 м			0,8 – 0,9 м	не более 0,9 м	К
- *опорный поручень	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О
Кабины для инвалидов:						
- количество кабин	1			справочно		
- *знак доступности кабины	Отсутствует	Установить		Имеется	Отсутствует	К
- ширина дверного проема	0,85 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К, О
Габариты санузла/кабины (длина)	2,4 м			1,8 и более	1,6 м	К
Габариты санузла/кабины (ширина)	1,5 м			1,65 м и более	1,5 м	К
Опорные поручни	Имеется			Имеется	Стационарный у стены	К, О
в т. ч. откидные со стороны пересадки из кресла-коляски на унитаз	Имеются			Имеются	Допустимо отсутствие поручня со стороны пересадки	К
- зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина)	0,85 м			0,8 м и более	Не менее 0,75 м	К
- *крючки для костылей	Наличие			Наличие	Допустимо отсутствие	О

ВЫВОДЫ

В результате обследования установлено, что для обеспечения доступности необходимо выполнить следующие основные мероприятия:

- на территория объекта - Нуждается в адаптации для всех категорий
- на входной группе - Установка речевого информатора и текстового табло
- на путях передвижения – Нуждается в адаптации для всех категорий
- в зоне оказания услуги – Нуждается в адаптации для всех категорий
- в санитарных помещениях – Установка знака доступности
-

Ответственный за проведение обследования объекта: Зам. директора по АХЧ – Алимкина С.Б.
06.07.2016 г.

Примечание: При наличии нескольких обследуемых структурных элементов (лестниц, путей движения и т. п.) использовать дополнительные копии соответствующих разделов (вкладки).